

LIDAL - GIE

22, Rue du Pré-Fornet
CS 70042
F-74602 SEYNOD CEDEX
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@lidal74.fr

MAIRIE DE MONTRIOND

Chef-lieu

74110 MONTRIOND

Seynod, le 28 août 2019

RAPPORT D'ANALYSE EAUX DE BAINADE N° A19.11550.1 20190828105913

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai et comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Prélèvement réalisé selon la procédure GLPREV.
Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Date et heure de prélèvement : 26/08/2019 à 11:20	Commune/Syndicat : MONTRIOND
Date et heure de réception : 26/08/2019 à 14:45	Nom point de surveillance : PLAGE MUNICIPALE
Date début analyse : 26/08/2019	Code point de surveillance : 0000004009
X Prélevé par : LIDAL Mlle A. VIANA	Code du prélèvement : 00140449
Meteo :	

RESULTATS DE L'ESSAI

PARAMETRES	ANALYSES	RESULTATS	UNITES	LIMITES DE QUALITE	METHODES
Bactériologique	X Escherichia coli NPP (microplaques)	46	NPP/100ml	1800	NF EN ISO 9308-3
	X Entérocoques NPP (microplaques)	<15	NPP/100ml	660	NF EN ISO 7899-1
Physico-chimique	X Conductivité à 25°C	242	µS/cm		NF EN 27888



CONCLUSION : Eau de baignade respectant les limites de qualité réglementaires.

Delery Burnat

Resp. Hygiene
Laurence DELERY

Resp. Adj. Chimie Eaux
Lydie BURNAT

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **MONTRIOND MUNICIPALE**

Point de surveillance : **PLAGE MUNICIPALE**

Localisation : **A droite de la cascade**

Commune : **MONTRIOND**

prélevé le : **26/08/2019**

par : **LIDAL MME A. VIANA**

Résultats des mesures de terrain

PH
Transparence
TEMPÉRATURE DE L'AIR
TEMPÉRATURE DE L'EAU

Résultats	
valeur	unité
8,3	unité pH
>1	m
23,0	°C
18,4	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
46	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2018



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE