

.IDAL 22 Rue Pré-Fornet BP 42 74602 SEYNOD CEDEX

Tel : 0450458256 Fax : 0450456331

Email : lidal@laboratoire-lidal.fr

REFERENCE ECHANTILLON

Identifiant Laboratoire : E26.2895.1
 Date de prélèvement : 08/07/2026
 Code - Nom installation : -
 Code - nom PSV : 0000004009_ART - PLAGES MUNICIPALES
 Type d'eau : -
 Commune : MONTRIOND
 Code installation : ART
 Localisation précise : A droite de la cascade
 Motif de prélèvement : CS - CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ANALYSES

Analyse	Résultats	Limite qualité	Référence qualité	Etat
EAU - Bactériologique				
Entérocoques NPP (microplaques)	15 NPP/100ml	≤200		Conforme
Escherichia coli NPP (microplaques)	15 NPP/100ml	≤500		Conforme
Staphylocoques pathogènes	>100 UFC/100ml	≤20		Non Conforme
Pseudomonas aeruginosa	<i>Analyse en cours</i>	≤100		
EAU - Physico-chimique				
Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	229 µS/cm			-
Eau - Terrain				
Nébulosité	Soleil			-
Nébulosité à J-1	Soleil			-
Vent	Nul			-
Température de l'air	30,0 °C			-
Température Eau	24,0 °C			-
Transparence	>1 m			-
pH	8,3 unité pH			-
Huiles minérales	Absence			-
Présence flottants goudrons	Absence			-
Tensioactifs et mousses	Absence			-
PhénoI	Absence			-
Développement de biofilm à la surface de la baignade	Absence			-
Efflorécences algales	Absence			-
Etat du plan d'eau	Agité			-
Déchets dans l'eau	NON			-
Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs)	1 baigneurs			-
Affichage des résultats	Absence			-
Synthèse profil des eaux	Absence			-
Fréquentation de la plage	Moyenne			-
Déchets sur plage	NON			-
Présence d'animaux	NON			-
Propreté de la plage	Satisfaisant			-
Propreté des sanitaires	Satisfaisant			-
Couleur	Normal			-