

LIDAL
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 17/07/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

RAPPORT D'ANALYSE Eau de baignade E26.3013.1_20260717131729

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	13/07/2026 09:36	Nom Installation * :	
Date de réception :	13/07/2026 12:14	Code et Nom PSV * :	0000004009 - PLAGES MUNICIPALES
Date début analyse :	13/07/2026	Commune* :	MONTRIOND
Prélevé par :	DAVAL-POMMIER Nora - NDP	Localisation exacte :	A droite de la cascade
X Normes :	FD T90-521 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	
Motif * :	AUTRE	Type d'analyse * :	BAI_A
Type visite * :	AU_BAI - Baignade	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	3377 - MONTRIOND MUNICIPALE	Type d'installation * :	ART

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Entérocoques NPP (microplaques)	110	NPP/100ml	≤200	NF EN ISO 7899-1
X Escherichia coli NPP (microplaques)	<15	NPP/100ml	≤500	NF EN ISO 9308-3
X Staphylocoques pathogènes	1	UFC/100ml	≤20	NF T 90-412
X Pseudomonas aeruginosa	50	UFC/100ml	≤100	NF EN ISO 16266

PHYSICO-CHIMIQUE

X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	233	µS/cm		NF EN 27888
---	-----	-------	--	-------------

TERRAIN

Nébulosité	Couvert		Observation
Nébulosité à J-1	Soleil		
Vent	Nul		Observation
Température de l'air	23,5	°C	Méthode à la sonde
Température Eau	24,0	°C	Méthode à la sonde
Transparence	>1	m	NF EN ISO 7027-2
X pH	8,2	unité pH	NF EN ISO 10523
Couleur	Normal		Qualitatif
Huiles minérales	Absence		Observation
Présence flottants goudrons	Absence		Observation
Tensioactifs et mousses	Absence		Observation
Phénol	Absence		Observation
Développement de biofilm à la surface de la baignade	Absence		Observation
Efflorescences algales	Absence		Observation
Etat du plan d'eau	Calme		Observation
Déchets dans l'eau	NON		Observation
Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs)	0	baigneurs	Observation
Affichage des résultats	Mise à jour		Observation
Synthèse profil des eaux	Absence		Observation
Fréquentation de la plage	Faible		Observation
Déchets sur plage	NON		Observation
Présence d'animaux	NON		Observation
Propreté de la plage	Satisfaisant		Observations
Propreté des sanitaires	Satisfaisant		Observations